



Inventarisatie toestand afvalbakken en banken in noordelijk deel binnenstad

Nr. bak	Type bak	Vullingsgraad bak **								Toestand bak		Toestand bank
		vr 1/4	zo 3/4	di 5/4	do 7/4	za 9/4	ma 11/4	wo 13/4	vr 15/4	***	****	****
1+2	A	B	C	A	A+	A	A	A	A	B	C	
X	G	A	A	A	A+	A	A	A+	A	B	D	
3	A	A	C	A+	A	A	A	A+	B	B	B	C
4	G	A	A	A	A	A	A	A+	A	B	D	D
5	A	A	A	A	A	A	A	A+	B	B	C	
6	AL	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	
7	G	A	C	A	A	A	A	A	A	B	B	C
8	A	A	A	B	A	A	A	A	A	C	D	D
9	K	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	
10a	A	A	A	A	A	A	B	A+	A	B	A	B
10b	A	B	B	A+	A	A	A	A	B	B	A	B
11	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	C	B
12	A	A	A	A+	A	C	A+	A	A	B	C	B
13	A	B	C	A+	A	D	A+	A	A	C	C	B
14	G	D	D	A+	A	B	B	A	A	D	C	C
17	KT	A	A	A	A	D	A	A	A	C	D	
18	A	B	B	A+	A	A	A	A	A	A	A	D
19	A	A	A	A+	A	A	A	A+	A	A	D	B
20	KT	C	D	A+	A	A	B	A	A	C	D	
XX	A	B	C	A	A	B	A	A	B	B	C	C
21	A	B	B	A	A	A	A+	A	A	C	C	C
22	G	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C	
23	KT	A	B	A+	A	B	C	A+	A	C	D	
24	Niet aanwezig											
25	G	A	B	A+	A	A	B	A	A	B	A	
27	KT	B	B	A+	A	A	A	A	A	B	B	C
28	K	A	A	A+	A	B	A	A	A+	B	D	
29	KT	A	A	B	B	C	A+	A	A+	D	D	
32	A	A	A	A+	A	A	A+	A	A+	B	B	D
33	K	B	D	A	A	A	A+	C	A	C	D	C
34	A	A	A	A+	A	A	C	C	C	B	C	B
35	K	A	B	A	A	D	A	B	A+	B	C	D
36	G	A	A	A+	A	A	A	A	A	B	A	C
37	G	A	A	A+	A	A	A	A	C	A	B	
XXX	A	A	A	A+	A	A	A	A	A	A	B	
39	R	A	A	A+	A	A	A+	B	A	B	C	



* Type afvalbak



40	R	B	C	A+	A	B	A	B	A		C	C	
41	R	C	D	A	B	C	A	B	A		B	C	
42	R	B	D	A	B	A	A	B	B		B	C	
43	A	B	C	A+	A	A	A	A	A		A	A	
44	A	B	C	A	A+	B	A	B	B		A	A	A
45	A	A	C	B	A+	A	A+	A	A		A	A	
46	A	B	C	A	A+	A	A+	B	B		A	A	
47	G	A	B	A	A	C	C	A	B		D	D	
48	A	A	B	A	A	A	A+	A	A		B	C	
49	AT	B	C	A	C	D	A	B	A+		B	D	
16?	AT	C	D	A	B	B	A	A	A		D	C	
50	A	B	C	A	A	D	D	A	A		C	D	
102	AT	A	A	A	A	D	D	A	A		B	B	B
103	GT	A	A	A	A	C	A+	A	A		C	C	C
Oost											D		

 betekent bak is vandaag of gisteren geleegd

*** STRAATMEUBILAIR - afvalbakken (bladzijde 7 van Schouwgids Delft)

A+	A	B	C	D
				
De afvalbak staat recht, de dekking van de coating is zeer goed. De bak is niet besmeurd.	De afvalbak staat nauwelijks scheef, de dekking van de coating is goed. De bak is nauwelijks besmeurd.	De afvalbak staat licht scheef, de dekking van de coating is redelijk aanwezig. De bak is enigszins besmeurd.	De afvalbak staat aanzienlijk scheef, de dekking van de coating is slecht. De bak is sterk besmeurd.	De afvalbak staat erg scheef, de dekking van de coating is zeer slecht. De bak is zeer sterk besmeurd.
Technische norm: <u>Scheefstand</u> 0 gr. per stuk	Technische norm: <u>Scheefstand</u> < 1 gr. per stuk	Technische norm: <u>Scheefstand</u> < 5 gr. per stuk	Technische norm: <u>Scheefstand</u> < 10 gr. per stuk	Technische norm: <u>Scheefstand</u> > 10 gr. per stuk
Dekkingsgraad 100 % per stuk	Dekkingsgraad > 98 % per stuk	Dekkingsgraad > 95 % per stuk	Dekkingsgraad > 80 % per stuk	Dekkingsgraad < 80 % per stuk
Mate van besmeuring 0 % per stuk	Mate van besmeuring < 5 % per stuk	Mate van besmeuring < 10 % per stuk	Mate van besmeuring < 20 % per stuk	Mate van besmeuring > 20 % per stuk

** REINIGING - vullingsgraad (bladzijde 13 van Schouwgids Delft)

A+	A	B	C	D
				
Afvalbak is leeg en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is voor minder dan de helft vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is niet vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is nagenoeg vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is vol en heeft afval dat uitsteekt.
Technische norm: <u>Uitstekend afval</u> nee	Technische norm: <u>Uitstekend afval</u> nee	Technische norm: <u>Uitstekend afval</u> nee	Technische norm: <u>Uitstekend afval</u> nee	Technische norm: <u>Uitstekend afval</u> ja
Vullingsgraad 0 % per stuk	Vullingsgraad < 40 % per stuk	Vullingsgraad < 80 % per stuk	Vullingsgraad < 100 % per stuk	Vullingsgraad > 100 % per stuk
Zwerfafval binnen een straal van 1m rond afvalbak nee	Zwerfafval binnen een straal van 1m rond afvalbak nee	Zwerfafval binnen een straal van 1m rond afvalbak nee	Zwerfafval binnen een straal van 1m rond afvalbak nee	Zwerfafval binnen een straal van 1m rond afvalbak ja

**** BEKLADING, BEPLAKKING EN NATUURLIJKE AANSLAG (blz 17 van Schouwgids Delft)

A+	A	B	C	D
				
Het straatmeubilair is niet beplakt of beklad. Het straatmeubilair is niet bevuild door aanslag.	Het straatmeubilair is beplakt met een zeer enkele kleine sticker en is niet beklad. Het straatmeubilair is nauwelijks bevuild door aanslag.	De afvalbak is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening. Het straatmeubilair is enigszins bevuild door aanslag.	Een groot deel van de afvalbak is beplakt door een affiche/ affiches of is beklad met een tekening. Het straatmeubilair is sterk bevuild door aanslag.	Een zeer groot deel van de afvalbak is beplakt door een affiche/ affiches en/of is beklad met een forse tekening. Het straatmeubilair is zeer sterk bevuild door aanslag.
Technische norm: <u>Mate van beplakking/ graffiti</u> 0 % per st.	Technische norm: <u>Mate van beplakking/ graffiti</u> < 2 % per st.	Technische norm: <u>Mate van beplakking/ graffiti</u> < 5 % per st.	Technische norm: <u>Mate van beplakking/ graffiti</u> < 10 % per st.	Technische norm: <u>Mate van beplakking/ graffiti</u> > 10 % per st.
racisme/ aanstootgevend nee	racisme/ aanstootgevend nee	racisme/ aanstootgevend nee	racisme/ aanstootgevend nee	racisme/ aanstootgevend ja
Mate van aanslag 0 % per stuk	Mate van aanslag < 5 % per stuk	Mate van aanslag < 10 % per stuk	Mate van aanslag < 20 % per stuk	Mate van aanslag > 20 % per stuk